



INSTALLATION MANUAL


FOR LARGE REPAIRING PATCH

Lietošanas instrukcija lielam remonta ielāpam




REMEMBER | ATCERĪTIES:

1. **Use the product only according to its purpose** | Izmantojiet produktu tikai atbilstoši tā mērķim
2. **Use calibrated machine** | Lietojiet kalibrētu iekārtu
3. **Welding can be deducted only by qualified operator** | Metināšanu var veikt tikai kvalificēts operators
4. **Clean the pipe only with liquids recommended by the producer** | Tīriet cauruli tikai ar ražotāja ieteiktajiem tīrīšanas līdzekļiem
5. **Follow safety regulations** | Ievērojiet drošības noteikumus



1. Measure the scraping zone

- Izmēriet skrāpēšanas zonu




2. Mark the scraping zone

- Atzīmējiet skrāpēšanas zonu



3. Remove twice oxidized PE surface

- Noņemiet divreiz oksidēto PE virsmu



4. Clean the pipe and the fitting, wait until evaporation

- Notīriet cauruli un veidgabalu, uzgaidiet līdz iztvaikošanai





5. Put two parts of repairing patch on the pipe and hold them with two metal clamps

- Uzlieciet divas remonta ielāpa daļas uz caurules un turiet tās ar divām metāla skavām



6. Start welding and proceed according to the requirements of the machine

- Sāciet metināt un turpiniet atbilstoši iekārtas prasībām.